


# 海南省公路管理局2023年“双随机一公开”检查结果公示

序号	抽查对象	检查人员	证件编号	检查时间	事项名称	抽查项目实施地点	检查内容	检查结果简述	处理意见	评价
1	湘潭运发物流有限公司	李诚丛、陈杰	2100001723 4、 2100001760 2	2023年6月 13日	超限运输车辆 行驶公路的检 查	G225国道-G98环 岛高速-S82机场 联络线	1. 车辆运载不可解体物品在公路、公路桥梁、公路隧道行驶的，车货总体的外廓尺寸或者总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道的限载、限高、限宽、限长标准，是否向公路管理部门申办公路超限运输许可；2. 车辆运载不可解体物品在公路、公路桥梁、公路隧道行驶的，车货总体的外廓尺寸或者总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道的限载、限高、限宽、限长标准，是否符合公路管理机构颁发公路超限运输许可；3. 运载不可解体的超限运输车辆是否按照要求采取有效的防护措施；4. 运载不可解体超限物品的车辆，是否按照指定的时间、路线、时速行驶，并悬挂明显标志。	经现场核查，运输车辆总长、总重、总宽、总高均符合要求。	无	合格
2	聊城百思特游艇有限公司	陈倩、陈杰	2100001723 3、 2100001760 2	2023年7月 21日	超限运输车辆 行驶公路的检 查	G98环岛高速公路 (往海口方向)-后 安互通-G9813万 洋高速(往洋浦方 向)-岭门互通- G9811海三高速- 丘海互通-G98海 南环岛高速-粤海 互通	1. 车辆运载不可解体物品在公路、公路桥梁、公路隧道行驶的，车货总体的外廓尺寸或者总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道的限载、限高、限宽、限长标准，是否向公路管理部门申办公路超限运输许可；2. 车辆运载不可解体物品在公路、公路桥梁、公路隧道行驶的，车货总体的外廓尺寸或者总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道的限载、限高、限宽、限长标准，是否符合公路管理机构颁发公路超限运输许可；3. 运载不可解体的超限运输车辆是否按照要求采取有效的防护措施；4. 运载不可解体超限物品的车辆，是否按照指定的时间、路线、时速行驶，并悬挂明显标志。	经现场核查，运输车辆总长、总重、总宽、总高均符合要求。	无	合格
3	海南画王广告有限公司	陈倩、陈杰	2100001723 3、 2100001760 2	2023年9月7 日	涉路施工的检 查	G9812海琼高速公路 K1+500至 K50+900	1. 影响交通安全的，是否征得有关公安机关的同意；2. 是否对公路造成损坏的，造成损坏的是否按照损坏程度给予赔偿进行检查；3. 对公路、公路附属设施是否达到规定的技术标准以及施工是否符合保障公路、公路附属设施质量和安全的要求进行检查；4. 占用、挖掘公路、公路用地或者使公路改线的，建设单位是否按照不低于该段公路原有的技术标准予以修复、改建或者给予相应的经济赔偿进行检查	经现场检查，广告设施的焊接结构、与天桥柳接处较好，L型角钢表面较光滑有防氧化镀锌层，未见明显锈蚀。广告画面整洁，无破损、飘落等情况，但广告设施上有残留的生	发现问题作出行政指导(要求完成整改)	合格

	<p>李诚丛、陈杰</p>	<p>2100001723 4、 2100001760 2</p>	<p>2023年9月 14日</p>	<p>涉路施工的检 查</p>	<p>S211 波华线公路 K6+370</p>	<p>1. 影响交通安全的，是否征得有关公安机关的同意；2. 是否对公路造成损坏的，造成损坏的是否按照损坏程度给予补偿进行检查；3. 对公路、公路附属设施是否达到规定的技术标准以及施工是否符合保障公路、公路附属设施质量和安全的要求进行检查；4. 占用、挖掘公路、公路用地或者使公路改线的，建设单位是否按照不低于该段公路原有的技术标准予以修复、改建或者给予相应的经济补偿进行检查。</p>	<p>经测量，路口实际宽度为29延米，符合许可决定书要求。路口设置标志、标线较清晰，路口排水沟等附属设施较完善，施工未损坏公路现有设施</p>	<p>发现问题作出行政指导（要求完成整改）</p>	<p>合格</p>
<p>中国有线电视网络有限公司海南分公司</p>	<p>李诚丛、陈倩</p>	<p>2100001723 4、 2100001723 3</p>	<p>2023年9月 14日</p>	<p>涉路施工的检 查</p>	<p>S217 临加线公路 K0+000至K3+285</p>	<p>1. 影响交通安全的，是否征得有关公安机关的同意；2. 是否对公路造成损坏的，造成损坏的是否按照损坏程度给予补偿进行检查；3. 对公路、公路附属设施是否达到规定的技术标准以及施工是否符合保障公路、公路附属设施质量和安全的要求进行检查；4. 占用、挖掘公路、公路用地或者使公路改线的，建设单位是否按照不低于该段公路原有的技术标准予以修复、改建或者给予相应的经济补偿进行检查。</p>	<p>经现场检查，施工现场恢复较好，未见砂石、废弃材料等遗留，基本符合行政许可决定书要求，设置的通信检查井存在裸露突出地面，回填基本按照行政许可决定书要求施工，林木存活率较高，整体现状已及时恢复。</p>	<p>发现问题作出行政指导（要求完成整改）</p>	<p>合格</p>
<p>五指山顺达投资开发有限公司</p>	<p>李诚丛、陈倩</p>	<p>2100001723 4、 2100001723 3</p>	<p>2023年9月 15日</p>	<p>更新采伐护路 林的检查</p>	<p>S10 山海高速公路 五指山南圣出入口 引道与市南水路 交叉处</p>	<p>1. 对更新采伐护路林的，是否向公路管理机构提出申请，是否符合行政许可决定书要求；2. 更新采伐，是否及时补种；3. 不能及时补种的，是否交纳补种所需费用进行检查。</p>	<p>经现场检查，施工现场恢复良好，未见砂石、废弃材料等遗留，基本符合行政许可决定书要求。设置通信管道埋设部分存在井口裸露。</p>	<p>无</p>	<p>合格</p>
<p>中国联通网络通信有限公司海南省分公司</p>	<p>陈倩、陈杰</p>	<p>2100001723 3、 2100001760 2</p>	<p>2023年9月 15日</p>	<p>涉路施工的检 查</p>	<p>G9811 海三高速公路 乐东互通乐东 连接线</p>	<p>1. 影响交通安全的，是否征得有关公安机关的同意；2. 是否对公路造成损坏的，造成损坏的是否按照损坏程度给予补偿进行检查；3. 对公路、公路附属设施是否达到规定的技术标准以及施工是否符合保障公路、公路附属设施质量和安全的要求进行检查；4. 占用、挖掘公路、公路用地或者使公路改线的，建设单位是否按照不低于该段公路原有的技术标准予以修复、改建或者给予相应的经济补偿进行检查。</p>	<p>经现场检查，施工现场恢复良好，未见砂石、废弃材料等遗留，基本符合行政许可决定书要求。设置通信管道埋设部分存在井口裸露。</p>	<p>发现问题作出行政指导（要求完成整改）</p>	<p>合格</p>