

海南省交通工程质量监督管理局

琼交质检〔2020〕149号

签发人：吕晓宇

海南省交通工程质量监督管理局关于 2020 年 第二季度公路水运工程工地试验室 试验检测“双随机一公开” 监督检查情况的报告

海南省交通运输厅：

根据交通运输部《关于全面推行“双随机、一公开”监管工作的实施意见》（交法发〔2017〕120号）、海南省交通运输厅《关于做好“双随机、一公开”监管工作的通知》（琼交运办〔2017〕711号）的有关要求，我局按照 2020 年度“双随机一公开”工作计划，2020 年 5 月 6 日至 8 日开展了第二季度“双随机、一公开”监督检查，现将工作情况报告如下。

一、随机抽取检查项目和检查人员

2020年5月6日上午，我局召开“双随机一公开”工作专题会议，按照“随机抽查事项（市场主体）、随机抽取执法检查人员、公开监督检查情况”的工作原则，从“随机抽查市场主体名录库”中随机抽取到省道308美洋线儋州互通至洋浦段改建工程施工单位工地试验室为本次监督检查对象，从“随机抽查执法检查人员名录库”中随机抽取了3名执法检查人员，分别为陈颖新、殷诗峻、易鑫。

二、监督检查情况

（一）工地试验室基本情况

省道308美洋线儋州互通至洋浦段改建工程施工单位工地试验室的母体试验检测机构为海南椰通路桥工程检测有限公司，持试验检测人员证书总人数为5人，其中持试验检测工程师证书人数2人，相关专业高级工程师2人，试验检测用房总面积395m²。工地试验室授权业务范围：1、集料（20个参数）；2、水泥（7个参数）；3、水泥混凝土、砂浆（9个参数）；4、沥青（10个参数）；5、沥青混合料（9个参数）；6、钢材与链接头（7个参数）；7、路基路面（8个参数）；8、混凝土结构（4个参数）。

（二）检查情况

1. 检查内容

2020年5月7日至2020年5月8日，我局分别对所抽取的工地试验室进行了检查。检查以试验检测法律法规、规章、规范

性文件以及有关技术标准、规范、规程为依据，通过听取汇报，查阅资料，人员履约情况，抽查仪器设备是否正常使用、试验环境是否满足要求等情况。

2. 总体评价

工地试验室已备案，备案人员均在岗，仪器设备基本正常使用，试验检测环境基本满足标准化要求，工地试验室在母体试验检测机构授权业务范围内开展试验检测工作。

3. 存在的主要问题

(1) 部分沥青混合料、钢筋等原材料试验检测报告签字不及时。

(2) 母体未对工地试验室进行新规范的宣贯及指导。如《公路路基路面现场测试规程》(JTG 3450-2019)。

(三) 监督处理

1. 现场反馈，要求工地试验室结合本次随机抽查存在的各种不足，分析原因，举一反三，逐一排查、全面整改。

2. 从随机检查的情况来看，工地试验室能正常开展试验检测工作，在仪器设备管理、试验检测环境保持方面有所提升。但试验能力水平有待进一步提升，母体对工地试验室的指导有待进一步加强，内业资料管理有待进一步规范。

三、检查公开

我局在检查报告完成后 10 个工作日内，将检查结果通过门

户网站公开。



海南省交通工程质量监督管理局

2020年6月30日

(此件主动公开)

抄送：海南省交通工程建设局。

海南省交通工程质量监督管理局办公室

2020年6月30日印发
